Latex•ite® Line Striping Paint Instructions

Instrucciones de Pintura Linea

Recommended Uses...
Latexite® Waterborne Traffic Paint is intended to use on bituminous, portland cement and concrete pavements, as well as various seal coat applications.

Surface Preparation...
Asphalt and concrete surfaces should be cured, clean, dry and sound. If product must be applied on new asphalt, apply two thin coats 7-8 mils each to help minimize cracking and lifting. If the concrete surface has a sealer containing silicone, a smooth finish or efflorescence, it may interfere with adhesion and should be removed by etching or abrasive blasting. Always place a test stripe in an inconspicuous location.

Application may be with conventional or airless sprayers. Recommended application is 15 mils wet. Do not apply when air or surface temperatures are bellow 50 degrees F, or when relative humidity exceeds 85%.

Coverage...
Coverage per gallon is 320 feet @ 15 mils wet 4 inch line.

Dry Time...
To no tracking is 20 minutes maximum, when applied under normal conditions. Cool temperatures and high humidity will prolong dry time, as will thinning with water.

Clean Up...
Is with water. For a more thorough cleaning use soap and water. Do not allow paint to dry where not intended.

Usos Recomendados
Latexite® pintura de tráfico marítimo y fluvial se pretende utilizar el bituminoso, cemento portland y pavimentos de hormigón, así como capa de sellado diferentes aplicaciones.

Preparación de la Superficie
Asfalto y las superficies de concreto debe ser curado, limpio y seco, y el sonido. Si el producto se debe aplicar sobre el asfalto nuevo, aplique dos capas delgadas de 7-8 mils cada para ayudar a minimizar el agrietamiento y el levantamiento. Si la superficie de hormigón tiene una sellador de silicona que contiene, un acabado liso o de florecimiento, que puede interferir con adhesión y debe ser eliminado por ataque químico o limpieza abrasiva. Siempre coloque una prueba de banda en un lugar discreto.

La aplicación se puede estar con pulverizadores convencionales o sin aire. recomendado aplicación es de 15 milésimas de pulgada en húmedo. No lo aplique cuando las temperaturas del aire o de la superficie son abajo de 50 grados F, o cuando la humedad relativa supera el 85%.

Cobertura
La cobertura por galón es de 320 pies @ 15 mils húmedo de la línea 4 de pulgada.

Tiempo de secado
A la que no hay seguimiento es de 20 minutos como máximo, cuando se apliquen en condiciones. Las bajas temperaturas y alta humedad para prolongar el tiempo de secado, al igual que adelgazamiento con agua.

La limpieza
Es con agua. Para un jabón de limpieza uso más completo y el agua. no permitir que se seque la pintura, donde no se pretende.

CAUTION! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

KEEP FROM FREEZING